



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 877093/TLR/011/SUR_SITE/2021

DATE : 12/10/2021

NOM : RASOLONDRAZAO HERY

ADRESSE : LOT S I A D 23 AMBONDRONA 0340471015

TELEPHONE :

PROFESSION :TRANSPORTEUR

NUM IMM : 7550TBL

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : NN81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:083847

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :2856588

PTC :2430

PAV :1660

CU :770

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE : 223019

DELIVREE LE :17/05/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 20/11/2020

PATENTE : 142056/2020

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne

Le Chef de Centre

Opérateur :PETRO Flavien

Validité de circulation jusqu'au15/02/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7550TBL

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2430

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000