

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RATSIMANDRESY PARANILAZA
ADRESSE : LOT IVZ 122 TER H ANDOHATAPENAKA /, Tél.
0331906103/0330102032
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **2446TBK**

USAGE EFFECTIF: TBR > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 31 000

TVA : Ar 6 200

NET A PAYER : **Ar 37 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 905492/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 09/11/2021

NET A PAYER : Ar 37 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- NIVEAU SIEGE A RECTIFIER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- JANTE ROUE DE SECOURS EN MAUVAIS ETAT

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L
El'no
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(09/12/2021)