## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: GLOBAL TRADING

 $\begin{array}{l} \textbf{ADRESSE}: LOT\ VF\ 20\ MAHAMASINA\ NORD\ 0325243217,\ \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour\ visite\ technique\ avec\ ou\ sans\ carnet\ du\ v\'ehicule}: \textbf{6660TBM} \end{array}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2245

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 934076/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/12/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05JOURS