## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

\_\_\_\_\_



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 934610/ANT/002/SUR\_SITE/2021 DATE: 08/12/2021

**NOM**: RAFARASOA FLORENTINE

ADRESSE : CM 55 BIS MALAZA TELEPHONE : -

PROFESSION:-

NUM IMM : 3452TBN MARQUE : VOLKSWAGEN COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: 1TZ CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:5W131721

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2210 PAV :1663 CU :547

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 08/12/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 08/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain Le Chef de Centre

Opérateur: RANDRIAMANAMPISOA VANESSA ROLANDE

Validité de circulation jusqu'au08/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :934610/ANT/002/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

**BETONGOLO - ANTANANARIVO** 

De: RAFARASOA FLORENTINE DATE 08/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3452TBN

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 7
PTC 2210

DROIT Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

PV Ar 2 000

 CARTE
 Ar 0

 THT
 Ar 20 000

**TVA** Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**