

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RALEFY EDITH

**ADRESSE : LOT AV 701 LOHARANOMBATO AMBAVAHADITOKANA,
Tél.**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7194TAV

USAGE EFFECTIF: TM10

PLACE DEBOUT:

PTC : 18000

DROIT : Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 27 000

TVA : Ar 5 400

NET A PAYER : Ar 32 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MAHAJANGA-AMBOROVY**

RECU N° : 866049/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 01/10/2021

NET A PAYER : Ar 32 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- FUITE D'HUILE SUR BOITE VITESSE

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA
MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS