

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASAMOELSON HERILALAINA TAHINA ELISE
ADRESSE : SANFIL MORONDAVA, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5073UC

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 2805

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : **Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
TOLIARA-MORONDAVA**

RECU N° : 870369/TLR/011/SUR_SITE/2021

Date : 05/10/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : GP1C ROMILE Etienne
Opérateur : PETRO Flavien

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS 05/12/21