

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ECAR TAOLAGNARO  
**ADRESSE :** BP 7011 SOAVIMBAHOAKA, Tél. /

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3008TAF**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2590

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOVOMBE - TOLIARA**

**RECU N° : 920454/TLR/014/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 23/11/2021

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN A MAIN INOPERANT
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER
- FEUX DE STOP G/D NULS
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur :GPHC RABEMANANJARA  
GABINIAINA  
Opérateur : GPHC RABEMANANJARA GABINIAINA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 MOIS**