

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANAIVOJAONA ROLJEAN

ADRESSE : LOT SOAFINARITRA MANDROSOHASINA, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1960TBE

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC : 7499

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 21 000

TVA : Ar 4 200

NET A PAYER : Ar 25 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 916299/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 18/11/2021

NET A PAYER : Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- MECANISME D'EMBRAYAGE DEFECTUEUX

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(18/12/2021)