## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

\_\_\_\_\_



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 923547/ANT/002/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 26/11/2021

**NOM**: HUA XIUYIN

ADRESSE: AK 95 ANKADIKELY ANDRANOMENA 0349893212 TELEPHONE:

**PROFESSION**: COMMERCANT

**NUM IMM**: 5019TBK **MARQUE**: MERCEDES BENZ **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : 906653 CARROSSERIE : FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:9066531S223185

PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :3500 PAV :2022 CU :1478

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 28/05/2021

PATENTE: ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 26/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain Le Chef de Centre

Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny Validité de circulation jusqu'au 28/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :923547/ANT/002/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

**BETONGOLO - ANTANANARIVO** 

De: HUA XIUYIN DATE 26/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5019TBK

**USAGE EFFECTTF**:TM6

DROIT Ar 10 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

PV Ar 2 000
CARTE Ar 0

THT Ar 12 000

TVA Ar 2 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 14 400**