DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIATAHINA JEAN MARCELLIN **ADRESSE** : LOT IAH 107 G AVARATSENA AMBOHIDRAPETO, **Tél**. 0344624757

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6531TBL

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 3080

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-MANAKARA

RECU N°: 861522/FNR/021/SUR_SITE/2021

Date: 27/09/2021

NETA PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE NULLE
- PLAQUES POLICE AV/ARR NON VISIBLE

Nom du vérificateur :GPHC RALAIAVY C.Prosper

Opérateur : RAHELIARISOA BEATRICE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 3 JOURS,30/09/2021