



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 865709/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 01/10/2021

NOM : RAKOTONDRAIBE MAMY NIRINA DIEUDONNE

ADRESSE : LOT II G 24 TER AB AMBATOMARO ANTISOBOLO

TELEPHONE :

PROFESSION :GENDARME

NUM IMM : 1045TBC

MARQUE :DAIHATSU

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : R2106

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :5

N°SERIE DU TYPE:9869634

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :050762951

PTC :1050

PAV :610

CU :440

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1979

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :01/10/2021

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 01/10/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 01/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO

Le Chef de Centre

Opérateur :NARIZO Etera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au01/10/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1045TBC**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1050

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**