DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{array}{c} \textbf{De:} \ RAZAFINDRAMIADANA \ MARIE \ LOUISE (0338178010) \\ \textbf{ADRESSE:} \ LOT \ ICC \ 58 \ AMBOHIDRABIBY, \ \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} \ \textbf{0598TAC} \end{array}$

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 2830

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 915608/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 18/11/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livasoa APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS