## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 907292/ANT/004/SUR SITE/2021 DATE: 10/11/2021

**NOM**: ANDRIAMAMIHAJA JEAN HONORE

ADRESSE: LOT B 256 ANDRANOMANALINA CENTRE TELEPHONE:

**PROFESSION**: RESPONSABLE LOGISTICIEN

NUM IMM : 2383TBM MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: WWH7HP CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:YU.312832

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2250 PAV :1560 CU :690

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1999

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 20/09/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 10/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:907292/ANT/004/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: ANDRIAMAMIHAJA JEAN HONORE DATE 10/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2383 TBM

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2250 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**