DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RASOAZANAMAVO ELISABETH **ADRESSE** : LOT C 9 A TER AMBOHINAORINA SAB/NAM, **Tél**. 0343244336

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2399TP

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1025

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 931579/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIAMBOLOLONA

Nary

Opérateur: ANDRIATAHINY HANITRA HARINAIVO

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS 07/02/2022