

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: FOURNIER LOIC YVES MARIE PAMPHILLE

ADRESSE : BP3369, Tél. 2263577

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1942TAN

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1630

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

RECU N° : 822672/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 18/08/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : RASESILISOA Yeldine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 18/09/2021