

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTONIRINA JEAN EMILE**

**ADRESSE : LOT VS 52 BIS A AMBOLOKANDRINA, Tél. 0328553807**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4357TAR**

**USAGE EFFECTIF: CU**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2910

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 911260/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 15/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PARTIE FROTEE A DRESSER

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIAMBOLOLONA  
Nary  
Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 MOIS - 15/01/2022**