## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** JACQUES NIRINA ANTONIO 0346331448 **ADRESSE**: C.A.P 11/46 MANGARANO, **Tél**. 0341395393 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **8991AH** 

**USAGE EFFECTIF: TMT** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 670

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

**RECU N°: 933265/TNA/005/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 07/12/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PATENTE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur : RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS