

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAHARINANTENAINA LINODINO THEOGENE  
**ADRESSE :** LOT 505 TSARASAO TRA PORT BERGE, **Tél.** 032 44 683 88  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0605ME**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 932155/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 06/12/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PARE BRISE CASSEE
- PNEU AV G LISSE
- PHARE G/D NULS
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER

Nom du vérificateur : RANDRIANARISOA Donatien  
Opérateur : RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond  
Victorien

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS**