## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: NORO YVON

 $\begin{array}{l} \textbf{ADRESSE}: LOT \ IVL \ 18 \ TER \ AMBODIVONKELY \ 0341599925, \ \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{4194TBL} \end{array}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1810

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 907597/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 10/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANQUETTE AR A RECTIFIER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- CHANGEMENT MOTEUR SANS R T I
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur: RALOVASOA Cristine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : DR 01 MOIS 10/12/21