DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 907807/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 10/11/2021

NOM: SOMADA

ADRESSE: 17 RUE RABEFIARAISANA ANALAKELY TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 1106TBE MARQUE: HYUNDAI COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : AN541BAFM CARROSSERIE : CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:MALAN51BAFM587645

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: G4HGEM844419

PTC :1405 PAV :966 CU :439

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2015

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 23/07/2020

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au 10/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 907807/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: SOMADA DATE 10/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1106 TBE

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 5
PLACE DEBOUT :
1405
DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0
PV Ar 2 000
CARTE Ar 2 000

THT Ar 22 000
TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**