## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 904681/ANT/004/SUR SITE/2021 **DATE**: 08/11/2021

**NOM**: RANDRIAMAHEFA LALY HARINJARA **TELEPHONE**:

**ADRESSE** : O 139 TER ANKAZOBE

**PROFESSION**: ELECTRICIEN

NUM IMM: 1446TBJ MARQUE: HYUNDAI COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: KPE1CP CARROSSERIE:BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:1U433809

PLACE ASSISE : 7 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :

PTC :2250 PAV :1560 CU :690

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE : 2001

USAGE EFFECTIF : VP NR CARTE VIOLETTE : DELIVREE LE :-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 21/10/2020

PATENTE: ANI:

Visite du : 08/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Le Chef de Centre

Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

Validité de circulation jusqu'au 08/11/2022 APTE