

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAVAOMALALA ZAKARISOA SENDRA**

**ADRESSE : 09 VD AMBAHONA, Tél. -**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3361TU**

**USAGE EFFECTIF: TMTPEPS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1530

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 18 000

**TVA :** Ar 3 600

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 910818/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 12/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L  
El'no  
Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascale

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS(12/12/2021)**