## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RASOANANTENAINA EPOUSE PAGE PERLINE **ADRESSE**: LOT MVI42 BIS AMBOROMANINA, **Tél**. 0346387841 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **0722TAK** 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1890

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

-----

RECU N°: 865481/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS-06/10/2021