

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAFIDIARISON NAMBININTSOA**

**ADRESSE : LOT AKT ID 85 ANTANETY II ALAKAMISY FENOARIVO  
0331772236, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4866TAU**

**USAGE EFFECTIF: TMTPEPS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC : 3100**

**DROIT : Ar 6 000**

**CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000**

**CARTE : Ar 2 000**

**PV : Ar 4 000**

**THT: Ar 18 000**

**TVA : Ar 3 600**

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 911120/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 15/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS 30/11/2021**