## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIAMIZAKA LALA NJINA ADRESSE : LOT SIV 73 ANALAPANGA, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9820TBC

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 ans)

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1915

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 907159/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 10/11/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 10/12/2021