## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 913109/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 16/11/2021

**NOM**: RADAODY RALAROSY BODO TANTELY

ADRESSE: VR 30 TER MAHAZOARIVO TELEPHONE:

**PROFESSION**: ADMINISTRATRICE

NUM IMM : 9282TBH MARQUE : VOLKSWAGEN COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: ZZZ6NZ CARROSSERIE: CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:.1Y.094338

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 066550

PTC :1470 PAV :995 CU :475

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 20/08/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur :RAZAFIMANDROSO Jeanne Edwine Validité de circulation jusqu'au 16/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:913109/ANT/004/SUR\_SITE/2021

De: RADAODY RALAROSY BODO TANTELY DATE 16/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9282 TBH

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : 1470

DROIT Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

PV Ar 2 000

CARTE Ar 0

THT Ar 20 000
TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**