DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAJOMARISON TIANTSOA MAMINIAINA} \textbf{ADRESSE}: 71G/350FR~ANKOFAFALAHY,~T\'el.~0341436164\\ \textbf{Pour visite technique~avec~ou~sans~carnet~du~v\'ehicule}: \textbf{9468FE}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2050

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N°: 838789/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 03/09/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FILS ELECTRIQUES A METTRE SOUS GAINE
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS