DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 912456/ANT/004/SUR SITE/2021 **DATE**: 15/11/2021

NOM: SANIFER TELEPHONE:

ADRESSE: II I 20 A MORARANO

PROFESSION:-

NUM IMM: 1485TBE MARQUE: FOTON COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: CAM TYPE: VDPFG-D CARROSSERIE: PLATEAU

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :13 N°SERIE DU

TYPE:LVBV4PDB59E003381

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:

PTC :8405 PAV :4605 CU :3800

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN SERVICE : 2015

USAGE EFFECTIF : TM7 NR CARTE VIOLETTE : DELIVREE LE :-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 08/05/2020

PATENTE: ANI: 2020

Visite du : 15/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 11/05/2022 APTE