DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAKOTONDRANAIVO & ODOLPHE \\ \textbf{ADRESSE} & : LOT & AMPIHARANIMANDRIDRANO & BEVOATO, \textbf{T\'el}. \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule} & : \textbf{9699TJ} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2210

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 21 000

 TVA:
 Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TSIROANOMANDIDY - ANTANANARIVO

RECU N°: 514127/ANT/027/SUR_SITE/2020

Date: 21/09/2020

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- LICENCE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GP1C RANJARISON LIVA

HUBERT

Opérateur : NY ANDO Miary Sandy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS