DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 926921/ANT/004/SUR SITE/2021 **DATE**: 30/11/2021

NOM : ELP MADA TELEPHONE : -

ADRESSE: LOT U 46 TSIADANA//0346664003

PROFESSION:-

NUM IMM: 7738TAM **MARQUE**: FORLAND **COMMUNE**: TANA

GENRE: CAM TYPE: BJ1043 CARROSSERIE:FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :12 N°SERIE DU TYPE:8N043217

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:

PTC :6560 PAV :3060 CU :3500

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN SERVICE : -

USAGE EFFECTIF : TM6 NR CARTE VIOLETTE : DELIVREE LE :-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 12/11/2021

PATENTE: **ANI**: 2021

Visite du : 30/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 12/05/2022 APTE