

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTOARIMANANA AINA PATRICK
ADRESSE : E AN 5 BIS ANTOSOFINONDY 033 83 603 53, **Tél.**
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **5375TBG**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1460

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 929680/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 02/12/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS(12/12/2021)