DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

N°MOTEUR: 5209901

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 909782/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 12/11/2021

NOM: RASOLOFONIRINA BENI XAVIER

ADRESSE: LOT II N 9 C AMBATOBE TELEPHONE: -

PROFESSION:MIARAMILA

PLACE ASSISE: 7

NUM IMM: 5701TAU MARQUE: TOYOTA COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : KUN51LNKMSYN CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :12 N°SERIE DU TYPE:8013082

PLACE DEBOUT:

PTC :2800 PAV :1950 CU :850

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2012

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 12/11/2021

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Le Chef de Centre

Opérateur :RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

Validité de circulation jusqu'au 13/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 909782/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RASOLOFONIRINA BENI XAVIER DATE 12/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5701TAU

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2800 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**