## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: DONG ZHENHAI

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: LOT II A 89 C AMPANDRANA 0332974553, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{0988TBK} \\$ 

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3800

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 920178/ANT/004/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- SIEGES DU VEHICULES A COMPLETER

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA

Gérald

Opérateur: CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(23/12/2021)