## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONDRAINY FARATIANA EULALIE
ADRESSE: 164 67 HA SUD, Tél. 0343735231
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 2741TBP

**USAGE EFFECTIF:** TPP > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 4600

**DROIT:** Ar 25 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 37 000

 TVA:
 Ar 7 400

NET A PAYER: Ar 44 400

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

-----

RECU N°: 872998/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/10/2021

NET A PAYER: Ar 44 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- PEDALE DE FREIN TROP BASSE
- SIEGES DU VEHICULES A COMPLETER
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS 22/10/2021