## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO-ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 856136/ANT/010/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 22/09/2021

**NOM**: PNUD MADAGASCAR

**ADRESSE: LOT MAISON COMMUNE DES NATIONS UNIES TELEPHONE**: 0333707697

PROFESSION:-

**NUM IMM**: 206 CD 830 **MARQUE**:TOYOTA **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: YZ59G **CARROSSERIE**: BREAK

**SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:12 **N°SERIE DU TYPE**:908025313

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:-

PTC:2560 **PAV**:1590 CU:970

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2014

**USAGE EFFECTIF: VP** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 22/09/2021

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 22/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Le Chef de Centre

Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric Validité de circulation jusqu'au22/09/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO-ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:856136/ANT/010/SUR\_SITE/2021

De: PNUD MADAGASCAR DATE 22/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 206 CD 830

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2560 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 0 CARTE Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

**NET A PAYER: Ar 0** TIMBRE Ar 0