

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



De: MIN DES TRAVAUX PUBLICS DIRECT5ION DES  
RESSOURCES  
ADRESSE : ANOSY ANTANANRIVO, Tél. 0341317554  
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **7845TAC**

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age &gt; 5 ans)

PLACE DEBOUT:

PTC : 2800

DROIT : Ar 0

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 0

THT: Ar 0

TVA : Ar 0

NET A PAYER : **Ar 0**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N° : **867633/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

Date : 04/10/2021

NET A PAYER : **Ar 0**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE*

*ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- MOTEUR BRUYANT
- TRAIN AV A REVISER

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIASISOLO JEAN  
ARNAUD  
Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE :**INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS**