

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



De: RAHARISOA HARINIRINA

ADRESSE : LOT 56/C PV ANTAPOTSENA ATSINANANTSENA  
0331477591, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **9593TBB**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2405

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N° : **913302/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

Date : 16/11/2021

NET A PAYER : **Ar 28 800**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

**INAPTE**

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1MOIS(16/12/2021)**