## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: MAHALIA ISMAEL

ADRESSE: LOT N°3070 14 RUE DE MOZAMBIQUE TANAMBAO

 $TSENA\ ANTSIRANANA,\ \textbf{T\'el}.$ 

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5064DG

**USAGE EFFECTIF:** TMT

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 670

**DROIT:** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

**CARTE:** Ar 2 000 **PV:** Ar 4 000 **THT:** Ar 13 000

TVA: Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TRANOBOZAKA - ANTSIRANANA

-----

**RECU N°: 922001/ANA/009/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 24/11/2021

NETA PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARISOANDRAIBE Hery

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

**GASPARIN** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS