

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAHANITRANIRINA ANITA SYLVIE PASCAL  
**ADRESSE :** LOT VANGAINDRANOKELY MANAKARA//34202639, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1010FE**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 908465/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 11/11/2021

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- NIVEAU SIEGE A RECTIFIER
- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES
- FREIN A MAIN INOPERANT
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur : GPHC RAVAKA RABOTOVAO  
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 11/12/2021**