

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RABEARISOA MIARINTSOA 0348868089**

**ADRESSE : LOT AVARATSENA, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5442FD**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 917411/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date : 19/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIASISOLO JEAN  
ARNAUD  
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS**