

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAIARIVELO BODONIRINA  
**ADRESSE :** LOT II N 187 PM BIS SOAVINANDRIANA, Tél. ---  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **0536TBP**

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2800

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER :** **Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 919936/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 23/11/2021

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FUMEE EXCESSIVE
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : RASESILISOA Yeldine

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 23/12/2021**