## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAHANDRISOA SODIMANANA **ADRESSE** : LOT IVI 78 TER A MANDIALAZA AMBODIVONA, **Tél.** 0349517909

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1149TBM

**USAGE EFFECTIF:** VP

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2140

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

-----

RECU N°: 864000/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 29/09/2021

NETA PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José

B.A

Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS - 29/10/2021