DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RANDRIANANDRASANA ARMAND \\ \textbf{ADRESSE:} & LOT & IB & 180 & ANDOHARANOFOTSY - 340108112, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{3871TAC} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 2800

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N°: 872988/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 07/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: RAZAFIMANDROSO Heriniaina Elien

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS