DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & HANITRARIMANANA ANNA ODILE 0341514078 \\ \textbf{ADRESSE}: & LOT I V W 5 9 TER AA NOSIZATO EST, Tél. 0340211979 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{1009TBB} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2990

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 914486/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 17/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- MOTEUR SALE

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livasoa APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS