DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 908649/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 11/11/2021

NOM: LEONG SIW LONE

ADRESSE: LOT IVL 240 D ANOSIVAVAKA TELEPHONE: -

PROFESSION:TRANSPORTEUR

NUM IMM: 8795TARMARQUE: MAZDACOMMUNE: ANTANANARIVOGENRE: CTTETYPE: UNYOW3-UNYOW4CARROSSERIE: DECAPOTABLESOURCE D'ENERGIE: GASOILPUISSANCE: 10N°SERIE DU TYPE:...679379

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 895903

PTC :3018 PAV :1924 CU :1094

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2011

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans) NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 11/11/2021

PATENTE: ANI: 2021 APTITUDE: APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina
Validité de circulation jusqu'au 11/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:908649/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: LEONG SIW LONE DATE 11/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8795TAR

USAGE EFFECTTF: TM3 (Age >5 ans)

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 3018 DROIT Ar 6 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 10 000 TVA Ar 2 000

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 12 000