

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIAMASINORO TAHIRY NY RINA**  
**ADRESSE : AMBOHIMANGAKELY, Tél. 0331355011**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9421TBG**

**USAGE EFFECTIF:** TBR > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 31 000

**TVA :** Ar 6 200

**NET A PAYER : Ar 37 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 914550/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 17/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 37 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- INSCRIPTION INT/EXT A FAIRE (ISSUE DE SECOUR, VITESSE MAX, NB PLACE?)
- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE NON CONFORME
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS 02/12/2021**