## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANASOLO FENO HARIFETRA

ADRESSE: 127 PLLE 11/13 MANGARIVOTRA NORD-, Tél. 0341470739

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9955AG

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 4350

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 14 000
TVA: Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORAMANGA - TOAMASINA

-----

RECU N°: 930734/TNA/018/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANDES RETROREFLECHISSANTES A POSER
- ROTULE BARRE DE DIRECTION AVD A REMPLACER
- PEDALE DE FREIN AU PLANCHER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FUMEE EXCESSIVE
- PNEU AV D LISSE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : DR UN MOIS-06

**JANVIER 2022** 

Nom du vérificateur :GPHC RAJOSEFA Mondain

Opérateur : RAOILISON Dera