

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAHARINJAKA SAMISOA

**ADRESSE :** LOT IVO 95 A ANTOHOMADINIKA SUD, Tél. 0342241517

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **6387TBB**

**USAGE EFFECTIF:** VP300 (Age > 5 ans)

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2145

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 14 000

**TVA :** Ar 2 800

**NET A PAYER :** **Ar 16 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 923999/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 26/11/2021

**NET A PAYER : Ar 16 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS-01/12/2021**