

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDIMBIARISOA JOELSON
ADRESSE : LOT IVA 126 IAVOLOHA, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1286TAJ

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2300

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 934766/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 08/12/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN
ARNAUD
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS