

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTONDRAFARA HENRI JUSTIN
ADRESSE : LOT 05106 105 SAHATSIHO, Tél. 0331277067
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3071TV

USAGE EFFECTIF: CSUB

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

RECU N° : 873714/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date : 08/10/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ESSUIE GLACE NULLE
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PNEU AV G LISSE

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain
Emilien
Opérateur : RATSIMIALONA RAVO

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS